

ケーススタディ

(施工事例)

床塗装

工事名

豆腐工場（埼玉県）

施工範囲

作業場床

使用製品

ステリコート UC（NJ製）



問題点

食品加工工場の為、熱水、油分により床面が侵食され劣化、膨れ、部分欠落等を起こした。塗膜破片は異物混入の原因になるだけでなく欠けた個所に水が流れ留まる事により、雑菌の発生をおこし、商品に悪影響を及ぼす可能性がある。

* 解決策・工法 *

旧塗膜ハツリ、ケレンを行い、ステリコートUC Rタイプ（厚塗り）を施工。耐熱、耐衝撃が求められ、又、食品工場の為臭いのないステリコートUCを使用。

結果・効果

通常使用している場所は、重量物通行にも、はがれ、われ等は発生していない。



NISSIN
JAPAN

ニッシン・ジャパン株式会社 〒146-0082 東京都大田区池上 6-8-5 Tel 03-3754-7622 URL www.nissin-jpn.com