

# ケーススタディ

(施工事例)


床塗装工事

工事名	排水溝補修工事
施工範囲	排水溝
使用製品	ステリコートUC (ニッシン・ジャパン製)



## \* 問題点 \*

経年劣化や熱水、薬品により、ヒビやクラックが生じ、下地のコンクリートがむき出しになっている。コンクリートが侵されると残渣がたまるだけでなく、クラックや角の侵食された隙間に虫が出入するようになり、衛生上悪い状況である。



## \* 解決策・工法 \*

既存の下地に研削、Vカット処理を行い、ステリコートUCの側溝用を塗布。

底面の角にR付けをして残渣がたまらないように施工した。

ステリコートUCは熱水、油、薬品、衝撃に強いいため、熱水やフライヤーを使用する作業場にはうってつけの材料である。臭いも無く短時間で硬化するため、学校・病院給食室、食品工場、飲料工場、厨房に施工例が多い。夜間しかお休みの無い工場でも充分提案が可能。