

「総合衛生対策」

スーパー・店舗

衛生環境リスクは企業のイメージダウンや、ブランド、製品自体に対する甚大なダメージを被り、場合によっては企業の存続に関わる問題に波及する恐れがあります。

バックヤードの床面

ステリコートUC (硬質ウレタン・セメント系樹脂 塗床材)



バックヤードの床面の痛みは虫や塗膜片の異物混入や従業員の転倒などの事故につながります。ステリコートUCは熱水・低温・重量物に強く、臭いもないため、閉店後や製造終了後の短時間に施工を行い、引き渡しが可能です。

売り場の天井

バイオデックスシーン S I (防菌・防カビ 液体プラスチック塗料)



冷蔵・冷凍ショーケースの冷気や外気との寒暖差による結露等でカビが発生してしまう天井材にはバイオデックスシーンが効果的です。アクリル系の水性塗料なので、弾力があり頑丈で臭いもほとんどありません。閉店後の時間帯で、店舗を休まずに施工、引き渡しが可能です。

スーパー店舗のバックヤード

ソフティーコート（ゴムチップ舗装材）



住宅に隣接しているスーパーは、早朝夜間の搬入時のカートの移動音が課題です。近隣住民からのクレームが発生するケースがあります。通路にソフティーコートを舗装するとカートの移動音が少なくなりトラブルなく搬入が可能になります。

バックヤードの排水溝

ステリコートUC（硬質ウレタン・セメント系樹脂 塗床材）



バックヤードの排水溝の痛みは虫の発生や残渣による悪臭を引き起こし、商品トラブルにつながります。ステリコートUCは熱水・低温・重量物に強く、臭いもないため、閉店後や製造終了後の短時間に施工を行い、引き渡しが可能です。

- ニッシン・ジャパンは衛生・環境にかかわる製品や工法等の情報を提供するように心がけております。



ニッシン・ジャパン株式会社 東京都大田区池上 4-3-11 〒146-0082

NISSIN
JAPAN

tel:03-3754-7622 fax:03-3754-7623

mail : steri@nissin-jpn.com

hp : //www.nissin-jpn.com