

ケーススタディ

(施工事例)

コンクリート保護
美観回復

工事名

コンクリート打ちっ放し再生・保護工事

施工範囲

コンクリート打ちっ放し外壁全面

使用製品

Sクリートアップ+Sクリートカラー+Sクリートガード



問題点

10年経過した打ちっ放しコンクリートに黒カビ・汚れが著しく発生している。
コンクリートの劣化により、外観が損なわれている。

解決策・工法

高圧洗浄で黒カビを完全除去し、劣化したコンクリートをSクリートアップで補強する。
さらにSクリートカラーで美観を回復し、Sクリートガードで撥水保護する。

結果・効果

Sクリートシリーズの組み合わせで、新築時の美観を取り戻し、かつ、Sクリートガードの
撥水効果で長期間コンクリートを保護し、美観を保つことが出来た。

