

# ケーススタディ

(施工事例)

床塗装

工事名

某食品工場（埼玉県）

施工範囲

作業場床

使用製品

ステリコートUC（NJ製）



## \*問題点\*

某大手回転すし屋のセンター工場で、すしネタを製造している作業室。  
既存の防塵塗装が剥がれ、水と油脂が付着した床により転倒事故が多発したため、  
改修工事が必須の状況であった。

## \*提案\*

防滑と耐久性を必要とされ、施工時間が限られた（夜間 8 時間）現場のため、  
高い耐久性を誇り、乾燥時間の短いステリコートUC を提案した。

## \*工法\*

1 日目：周囲にBOX養生を施し、旧塗膜ハツリ、ケレンを行い、清掃後業務再開。  
2 日目：下地清掃、水除去後、ステリコートUC Rタイプ（厚塗り）を施工。

## \* 結果・効果 \*

冬季で乾燥時間が（6 時間程度）余裕を持って取れなかったため硬化具合が心配だったが、  
引渡時にしっかり乾燥し無事施工は完了した。  
転倒事故の心配がなくなり、作業効率が上がった。恒久的に塗膜のはがれ、ひび割れの心配が  
なくなった。

